

Poročilo o opravljenem sondiranju fasade na Zvoniku

Na današnji dan je bilo opravljeno sondiranje fasade zvonika z župljani (12 prostovoljcev).

1. Postavitev odra in zaščita drenaže dne 16.4.2021 med 15:00 do 20:00 uro 6 prostovoljcev
2. Odstranitev strehe med zvonikom in cerkvijo ter sondiranje fasade za pranje
Dela so bila izvajana med 8:00 do 15:00 ure (12 prostovoljcev)

Skupaj opravljenih $6 \times 5 = 30$ ur in $7 \times 12 = 84$ ur



Slika 1: Zvonik po sondiranju fasade in odstranitev strehe med zvonikom in cerkvijo.



Slika 2: Objava skupnega projekta: RS, LAS, Župnija Preska in Občina Medvode. Objava je v kraju Žlebe na štirih mestih.



Slika 3: Severna in vzhodna stran zvonika fasada sondirana do prvega kamnitega robu.



Slika 4: Drenaža zaščiten z filcem in 5 cm nasutjem odstranjene fasade za zaščito filca pred padajočimi kosi.



Slika 5: Odstranjena je streha med zvonikom in cerkvijo zato, da se lahko postavi oder okoli zvonika.



Slika 6: Pogled južno fasado zvonika s sedeži leg za streho.



Slika 7: Sondiranje fasade na južni in zahodni strani zvonika s prehodom med zvonikom in cerkvijo po odstranjeni strehi.



Slika 8: Južna in vzhodna stran zvonika po izvedeni sondaži fasade. Vidni so vogalniki iz kamna in dobro ohranjena zidana struktura kamnitega zidu.



Slika 9: Detajl nastavkov za spodnje lega strehe v zvoniku.



Slika 10: Detajl nastavkov za spodnje lega strehe v zidu cerkve (ladje).



Slika 11: Struktura postavitve spodnjih leg strehe na steni ladje in detajl načete fasade pod oknom, ki je zamakal.